

| 番号 | 小学校名及び通し番号 | 危険箇所 | | | | 合同点検の有無 | | | 対策必要箇所 | | 対策実施担当 | | | 学校・教育委員会の対策実施時期 | | 学校・教育委員会の対策内容 | | | |
|----|------------|--|--|-------|---------|---------|------------|--------------|-----------|--------------------|----------|-------|----|-----------------|-----------|---------------|-----------------|------------|------------|
| | | 危険箇所の位置・形状 | 理由 | 要請の観点 | 要請の観点以外 | 既に点検を実施 | 今回新たに点検を実施 | 実施しない場合、その理由 | 対策必要箇所の抽出 | 対策必要箇所の抽出に○が付かない理由 | 学校・教育委員会 | 道路管理者 | 警察 | 対策済 | 令和4年度以降実施 | 通学路の変更 | ボランティア等による見守り活動 | 安全教育 | その他 |
| 1 | 真狩小学校 1 | 真狩村字真狩 道道66号岩内洞爺線の役場前押しボタン式信号機設置の横断歩道（道） | | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | ○ | 注意喚起看板等の設置 |
| 2 | 真狩小学校 2 | 真狩村字光 道道66号岩内洞爺線の道の駅真狩フラワーセンター前押しボタン式信号機設置の横断歩道（道） | 3か所とも道道であり、スクールゾーンであること。押しボタン式信号機が設置されていることに気づかないで、速度を上げて走行する車が、多いため。ドライバーの信号機見落としとして、接触事故につながる恐れのある事案が発生したため。 | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | 注意喚起看板等の設置 | |
| 3 | 真狩小学校 3 | 真狩村字真狩 道道66号岩内洞爺線の真狩村交流プラザ前押しボタン式信号機設置の横断歩道（道） | | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | 注意喚起看板等の設置 | |
| 4 | 真狩小学校 4 | 真狩村字見晴 道道97号豊浦京極線の真狩中学校前の坂道（道） | 道道であり、学校があることに気づかず速度を上げて走行する車が多いため。 | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | 注意喚起看板等の設置 | |
| 5 | 御保内小学校 1 | 真狩村字加野 道道230号三ノ原ニセコ線の御保内小看板～三野農場（道） | 幹線道路への抜け道となっており、車の速度が高い。 | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| 6 | 御保内小学校 2 | 真狩村字加野 道道230号三ノ原ニセコ線の加野神社前十字路（道） | 幹線道路への抜け道となっており、車の速度が高く、横断歩道もなく坂道になっており見通しが悪い。 | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | 注意喚起看板等の設置 | |
| 7 | 御保内小学校 3 | 真狩村字神里 道道97号豊浦京極線の神里神社前～御保内小看板（道） | 幹線道路への抜け道となっており、車の速度が高く、歩道が途中までしかない。 | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |