

平成28年度 橋梁定期点検結果 (北海道真狩村)

橋梁名 (フリカナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者 管理者名	行政区域 市町村名	点検年度	点検記録 判定区分
大和橋	ヤマトバシ	真狩新区画通	1981	45.8	7.0	真狩村	北海道 真狩村	平成28年度	II
御保内橋	オホナイバシ	豊川留寿都線	1979	20.0	6.5	真狩村	北海道 真狩村	平成28年度	II
泉函渠	イズミカンキョ	泉羊蹄線	1979	4.5	5.7	真狩村	北海道 真狩村	平成28年度	I
3号橋	3コウバシ	見晴3号線	1985	14.3	5.5	真狩村	北海道 真狩村	平成28年度	II
11号橋(緑橋)	11コウバシ	11号線	1967	50.0	5.5	真狩村	北海道 真狩村	平成28年度	III
神里2号橋	カミサト2コウバシ	南部神里線	1979	2.1	7.2	真狩村	北海道 真狩村	平成28年度	I
13号橋	13コウバシ	富里13号線	1972	48.3	7.5	真狩村	北海道 真狩村	平成28年度	II
15号橋	15コウバシ	富里落合新道線	1976	32.1	4.0	真狩村	北海道 真狩村	平成28年度	III
金丸橋	カナマルバシ	北4号光共明線	1985	8.7	6.5	真狩村	北海道 真狩村	平成28年度	I

橋梁診断における判定区分		
区 分	状 態	
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが好ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

平成28年度 定期点検実施橋梁位置図

