

令和7年度 橋梁定期点検結果 (北海道真狩村)

番号	橋梁名(フリガナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域 市町村名	点検年度	点検結果 判定区分
4	小大和橋	ショウヤマトハシ	1984	7.5	7.5	真狩村	北海道 真狩村	令和7年度	I
8	前田橋	マエダハシ	1969	19.7	4.0	〃	〃	〃	II
12	神里橋	カミサリハシ	1967	4.5	3.2	〃	〃	〃	II
19	第1御保内橋	ダイイチオホナイハシ	1979	13.6	7.0	〃	〃	〃	II
20	第2御保内橋	ダイニオホナイハシ	1984	16.5	8.0	〃	〃	〃	II
28	第一小花井橋	ダイイチコハナイハシ	1968	10.8	5.0	〃	〃	〃	II
31	宮武橋	ミヤタケハシ	1976	8.0	4.0	〃	〃	〃	I
35	長船橋	オサフネハシ	1962	6.3	6.6	〃	〃	〃	II
37	池田橋	イケダハシ	1979	6.0	7.6	〃	〃	〃	II

判 定 区 分		
区 分	状 態	
I	健 全	道路橋の機能に支障が生じていない。
II	予防保全	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
III	早期措置	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき。
IV	緊急措置	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき。

位 置 図

